GABINETE DO VEREADOR MARCELO MACEDO
Travessa Wenceslau Bráz, 32 - Centro - 35420027 - Mariana - MG
Fone / WhatsApp: (31) 3557-4400 / email: gabinetemarcelomacedo@gmail.com

REQUERIMENTO Nº 136 /2026

CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA
Protocolo sob o nº 136
EM: 02/09/26/14:59
Joicy Viana

Excelentíssimo Senhor
Ediraldo Arlindo de Freitas Ramos
D. D. Presidente da Câmara Municipal de Mariana

O Vereador que este subscreve, no uso de suas atribuições legais e regimentais, vem respeitosamente requerer que seja encaminhado à Comissão Viação, Obras Públicas, Agricultura,. Indústria, Comércio e Meio. Ambiente desta Casa Legislativa, a realização de **VISITA TÉCNICA** nos fundos das residências de inúmeros moradores da Rua Vinícius de Moraes, nº 21, abaixo da Rua Monteiro Lobato e da Creche CMEI Tia Elza, no Bairro Vale Verde.

JUSTIFICATIVA

A presente solicitação fundamenta-se na necessidade de avaliação das condições estruturais e ambientais da área mencionada, tendo em vista os riscos de erosão, desmoronamento e acúmulo de água que vêm sendo relatados por moradores. Tais problemas colocam em perigo não apenas as residências diretamente afetadas, mas também a segurança coletiva de todo o bairro, podendo ocasionar danos materiais e riscos à integridade física das famílias.

Além disso, já existem registros anteriores de vistoria da Defesa Civil e encaminhamentos técnicos que apontam a urgência de medidas preventivas e corretivas. A visita da Comissão de Obras é essencial para que esta Casa Legislativa acompanhe de perto a situação, proponha soluções e cobre

CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA
APROVADO POR UNANIMIDADE
EM 14 / 09 / 26
Presidente Secretário

GABINETE DO VEREADOR MARCELO MACEDO
Travessa Wenceslau Bráz, 32 - Centro - 35420027 - Mariana - MG
Fone / WhatsApp: (31) 3557-4400 / email: gabinetemarcelomacedo@gmail.com

providências junto ao Executivo Municipal, garantindo que os moradores tenham tranquilidade, segurança e dignidade em suas moradias.

Mariana, 02 de Setembro de 2026.

Marcelo Macedo
Vereador

CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA
APROVADO POR UNANIMIDADE
EM 14 / 09 / 26

Presidente Secretário

Solicitação Urgente de Providências Sobre Risco de Desmoronamento e Erosão no Bairro Vale Verde

Bom dia, boa tarde.

Eu, Vanete do Carmo Borges, venho, por meio deste, solicitar uma solução para o desmoronamento no fundo da casa da Marisica (mãe), Vilma, minha irmã, Paulo, seus vizinhos, Agostinho e outros moradores da Rua Monteiro Lobato, na Rua Vinicius de Moraes, nº 21, abaixo da Rua Monteiro Lobato e da creche CMEI Tia Elza, no bairro Vale Verde.

Há mais de 2 anos foi feita a coleta de água dos bairros Cabanas, despejando-a no córrego que passa pelo Vale Verde. O aumento deste volume de água foi criando novos caminhos e levando os barrancos, deixando os moradores em situação de risco.

Como este solapamento está no final do bairro, o risco atinge todas as casas acima, até porque a área já é considerada de risco, com grande quantidade de pedras.

No início das obras, contra a vontade dos moradores, disseram que fariam uma escada dissipadora de energia para amenizar a erosão causada pelo fluxo da água, diminuindo assim a pressão das águas. Porém, infelizmente, nada foi feito. Nem mesmo a rede de esgoto que cai no córrego foi retirada.

Peço, por favor, que olhem esta situação, que não é um problema particular, mas sim uma questão que pode trazer paz e segurança para muitas famílias.

Desde já, agradeço.

Mariana/MG

Data: 19 de Maio de 2026.

Assinatura:
Vanete do Carmo Borges

Scanned with CamScanner

SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil
E-mail: defesacivilmariana@yahoo.com.br
Telefones: 199 (31) 99944 3883 (31) 3557-9800

Relatório de Visita nº176/2025 Notificação de Risco nº_____ Vistorias anteriores: ( ) sim (x) não

Solicitante: Vanete do Carmo Borges Ferreira
Morador(a): Maria da Silva
Documento do Morador(a). ID: CPF 068.416.486-84
Telefone (31) 9 8355-2576
Endereço: Rua Vinicius de Moraes Nº 21 Bairro/Distrito: Vale Verde
Ponto de Referência:
Data e hora do Atendimento: 11/02/2025 ás 15h:15 min

LOCALIZAÇÃO			
( ) ocupação irregular	(x) área pública	() área privada	APP
Setor de Risco:		Grau de Risco:	

SANEAMENTO / INFRAESTRUTURA (S) SIM (N) NÃO			
(s) agua potável	(s) rede de esgoto	(s) rede pluvial	(s) iluminação pública
(s) pavimentação	(s) coleta de lixo		

TIPO DE CONSTRUÇÃO		
Edificação	Estrutura	Cobertura
Casa	Alvenaria Comum	Telha de Amianto

Outros: Avaliação de risco de (desabamento)

ESPECIFICAÇÃO DA OCORRÊNCIA			
( ) Risco de desabamento	( ) Risco de deslizamento	( ) Enchente	( ) Ruptura de rede de drenagem pluvial
( ) Desabamento	() Deslizamento	( ) Inundação	( ) Ruptura de rede de esgotamento sanitário
( ) Destelhamento	( ) Risco rolamento de bloco rochoso	( ) Enxurrada	( ) Acidentes com produtos perigosos
( ) Incêndio residencial	( ) Queda de bloco rochoso	( ) Alagamento	( ) Rompimento de barragem
( ) Risco de queda de árvore	(x) Erosão	(x) Solapamento	( ) Erosão na via
( ) Queda de árvores	( ) Epidemiológico	( ) Assoreamento	( ) Rastejo
( ) Outros:			
Condição da família: ( ) desalojada ( ) desabrigada			
Nº de moradores.	Nº crianças	Nº idosos:	Pessoas com necessidades especiais

DESCRIÇÃO DO CENÁRIO

No dia 11 de fevereiro de 2025, foi realizada uma vistoria na área jusante da casa da solicitante. A inspeção contou com a participação de um representante da Secretaria de Obras e Gestão Urbana, e os Agentes de Proteção e Defesa Civil

O objetivo principal da vistoria foi avaliar as condições do local, considerando os indícios de solapamento nas margens do córrego e erosão da área e os potenciais impactos sobre a edificação situada, em especial a residência de número 21

Scanned with CamScanner

Durante a averiguação in loco, foram identificados diversos aspectos importantes. Observou-se a presença de cicatrizes de deslizamento. e também bastante bananeiras, fator que intensifica processos de deslizamento devido a concentração de água no solo.

Conforme a solicitante, a água pluvial e de rede de esgoto concentrada no córrego aumentou seu fluxo, o que acabou criando outros caminhos erosivos.

Ademais, a mesma complementa que o local previa uma ação de intervenção estrutural (escada dissipadora de energia) para minimizar a erosão causada pelo fluxo.

Diante do cenário observado, a Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil recomendou e orientou a adoção de retirada das bananeiras de forma controlada para evitar o acúmulo excessivo de umidade no solo.

ENCAMINHAMENTO


Encaminhamos para a Secretaria de Obras e Gestão Urbanas para medidas cabíveis.

GCM André Machado – Mat.10600
Agente de Proteção e Defesa Civil

GCM Frossard – Mat.16080
Agente de Proteção e Defesa Civil

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO


Fachada da Casa



Scanned with CamScanner

SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil
E-mail: defesacivilmariana@yahoo.com.br
Telefones: 199 (31) 999443883 (31)3557-9800

Imagens do local



Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner